



NÁVRH 2 - POKLÁDKA - SITUACE






NÁVRH 1 - FRÉZOVÁNÍ - SITUACE



POPIS:  
JEDNÁ SE O OPRAVU MK19c VE SMILOVICÍCH. NÁVRH 1 ŘEŠÍ FRÉZOVÁNÍ, 2.NÁVRH ŘEŠÍ POKLÁDKU.

LEGENDA ZNAČENÍ:

-  OPRAVOVANÁ ČÁST
-  STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zodp. projektant			DAVOZ značky s. r. o.		
Vypracoval	KAMIL KEDROŇ				
Kreslil	KAMIL KEDROŇ				
Kontrola			Objednatel : -		
Akce :	Oprava MK ve Smilovicích				
Priloha :	Návrh PDZ		Datum	Srpen, 2021	Číslo
			Měřítko	-	2
			Archivní číslo	-	